

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla postępowania zakupowego pn.:
„Remont kościoła pw. Św. Marcina w Radzanowie”
nr post.: WBRRM-2-1

Uwagi ogólne:

Ze względu na to, że wykonanie dokumentacji oraz następujące po tym wykonanie robót budowlanych jest przedmiotem Umowy, co określone jest w § 2 ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia oparty jest na pozyskanych wytycznych konserwatorskich oraz materiałach pochodzących z dokumentacji konserwatorskiej zabytku (tzw. karcie białej).


Oferent świadom jest swojego uprawnienia do wzięcia udziału w wizji lokalnej zorganizowanej na zasadach określonych w § 2 ust. 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia celem powzięcia bardziej szczegółowych wiadomości dotyczących obiektu zabytkowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Radzanowie” jest przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie na jej podstawie robót budowlanych, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej ekspertyzę budowlaną i mykologiczną;
 - wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń,
 - wykonanie kompletnej izolacji poziomej ścian zewnętrznych - metoda iniekcji kremami,
 - wykonanie izolacji pionowej do około 60-70 cm poniżej terenu - obwodowo cały kościół,
 - wykonanie opaski żwirowej wokół kościoła,
 - wykonanie na cokole skucia tynków i wykonanie tynków WTA,
 - wykonanie remontu elewacji kaplicy w południowym ramieniu transeptu
- zgodnie z wytycznymi, a następnie z udzielonymi pozwoleniami na prowadzenie prac.

b



Wyciąg z dokumentacji konserwatorskiej zabytku (tzw. karty białej):

Autor opracowania: Maria Dorota Rutkowska

nr karty: 9950

identyfikator: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.330582

rok opracowania: 1998

strona: 1

Dokument ten zgodnie z prawem znajduje się w domenie publicznej oraz został udostępniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w portalu zabytek.pl

Sytuacja: Kościół usytuowany w południowo-wschodniej części wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej z Zachorza do miejscowości Młodynie. Prezbiterium zwrócone w kierunku zachodnim. Teren cmentarza kościelnego na planie prostokąta o ściętych narożnikach, otoczony niskim kamiennym murem. Wokół kościoła, wyłożona betonowymi płytami ścieżka. W południowo-wschodnim narożniku drewniana dzwonnica. We wschodnim odcinku muru wejście główne poprzedzone schodami. Pozostałe wejścia w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim odcinku muru, z których to ostatnie prowadzi do otoczonej ogrodem plebanii z budynkami gospodarczymi po jej południowo-zachodniej stronie. Po wschodniej stronie terenu kościelnego prostokątny plac z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i budynkiem Biblioteki Publicznej. Z południowo-wschodniego narożnika placu w kierunku wschodnim prowadzi droga do Rogalina. Po północnej stronie pola orne.

Materiał, konstrukcja, technika:

ściany: murowane z cegły, otynkowane

stropy: drewniane z podsufitką

wieżba dachowa: drewniana, jętkowa z płatwią pośrednią wspartą na pionowych stolcach, wzmocniona zastrzałami

pokrycie dachu: blacha stalowa ocynkowana

schody: drewniane, policzkowe, kręte i jednobiegowe; cementowe, jednobiegowe

posadzki: ceramiczne

drzwi: zewnętrzne: drewniane, deskowe, na zawiasach pasowych, prostokątne, dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe; wewnętrzne: drewniane, deskowe, na zawiasach pasowych, z zamkiem skrzynkowym, prostokątne, jednoskrzydłowe; drewniane, płytowe, prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym, jednoskrzydłowe; drewniane, ramowo-płycinowe, częściowo przeszklone, prostokątne, dwuskrzydłowe

okna: stałe w żeliwnych ramach; drewniane, krosnowe, jednoskrzydłowe

Rzut: Jednoprzestrzenny z węższym prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego półkoliście. W północno-wschodnim i południowo-wschodnim narożniku korpusu pomieszczenia na rzucie koła, z klatką schodową w jednym z nich. Po bokach prezbiterium kwadratowe pomieszczenia.

Bryła: Korpus równy wysokością prezbiterium, po bokach którego niższe pomieszczenia. Częściowo podpiwniczony. Korpus i prezbiterium nakryte wspólnym, dwuspadowym dachem. Pomieszczenia po bokach prezbiterium nakryte dachami o dwóch połaciach.

Wyciąg z dokumentacji konserwatorskiej zabytku (tzw. karty białej):

Autor opracowania: Maria Dorota Rutkowska

nr karty: 9950

identyfikator: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.330582

rok opracowania: 1998

strona: 2

Dokument ten zgodnie z prawem znajduje się w domenie publicznej oraz został udostępniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w portalu zabytek.pl

13. Dalszy ciąg opisu kościoła:

Elewacje: wschodnia /fasada/: Dwukondygnacyjna, trójosiowa, z gzymsem koronującym z fryzem tryglifowym, zwieńczona trójkątnym szczytem. Każda z osi ujęta pilastrami. W przyziemiu w osi środkowej prostokątny otwór wejściowy, nad którym prostokątny otwór okienny drugiej kondygnacji. W osiach bocznych w obu kondygnacjach wnęki, w przyziemiu zamknięte łukiem pełnym, w drugiej kondygnacji prostokątne. We wnękach figury Chrystusa, Najświętszej Marii Panny oraz dwóch świętych. W tympanonie oko opatrności z rozchodzącymi się promieniami. południowa i północna: Zwińczone gzymsem koronującym z fryzem tryglifowym. W korpusie oraz prezbiterium zamknięte łukiem pełnym otwory okienne w prostokątnych płycinach. W pomieszczeniach po bokach prezbiterium prostokątne otwory okienne w prostokątnych płycinach.

Instalacje: elektryczna, ogrzewcza

Wyciąg z dokumentacji konserwatorskiej zabytku (tzw. karty białej):

Autor opracowania: Maria Dorota Rutkowska

nr karty: 9950

identyfikator: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.330582

rok opracowania: 1998

strona: 5

Dokument ten zgodnie z prawem znajduje się w domenie publicznej oraz został udostępniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w portalu zabytek.pl